20110-59740T

FIG. 1

Table 1

servo type	steady state error	
	step response	ramp response
TYPE 0 (K≠0,A≠0)	≠0	≠0
TYPE I (K=0,A≠0)	0	≠0
TYPE II (K=0,A=0)	0	0

EP 0 411 704 A1

FIG. 2

EP 1 004 753 A2



FIG. 3A



FIG. 3B



FIG. 3C

1007663-011402



FIG. 4

CASIO fx-6300G
504
506
502
508
MODE
SHIFT MODE
ALPHA
1 RUN 2 WRT 3 PCL 4 Deg 5 Rad
6 Gre 7 Fix 8 Sci 9 Norm + COMP
X 10^n 10^x r θ x SD2 LRe
(-) Ex (π) n 4 Ex² 5 EY 6 EXY
LOCK Goto DISPLAY LINE
Shift ALPHA Prog MODE
Zoom Org Factor Plot Line Value
Graph Range Trace G-T

FIG. 5



FIG. 6A



FIG. 6B